

**Anlage 1 zum Zertifikat 12 150 8188 TMS / Geltungsbereich
Entsorgungsfachbetrieb gemäß § 52 KrW-/AbfG**



Umweltgutachter

Firma: Der Abfallwirtschaftsbetrieb München
der Landeshauptstadt München
Zentrale: Georg-Brauchle-Ring 29, D-80992 München
Beförderernummer: I162Q0010 (Containerdienst)
Beförderernummer: I162T2028 (Problemstoffsammlung)
Erzeugernummer: I162E9993 (Problemstoffsammlung)

Standorte Betriebshöfe:
Ost: Truderinger Straße 2 a, D-81677 München
Süd: Sachsenstraße 25, D-81543 München
Nord/West: Georg-Brauchle-Ring 29, D-80992 München
Erzeugernummer: I162E9989 (Zentrale, Betriebshöfe Nord/West)
Erzeugernummer: I162E9992 (Betriebshof Süd)
Erzeugernummer: I162E9994 (Betriebshof Ost)

Einsammeldienst

AVV-Code	AVV-Bezeichnung	Tätigkeiten									Anmerkung
		E	BF	L	BH	V	BS	H	VM		
1502 02*	Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g.), Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind	X	X								Kleinmengenregelung
1502 03	Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, die unter 15 02 02 fallen	X	X								
1801 04	Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden (z. B. Wund- und Gipsverbände, Wäsche, Einwegkleidung, Windeln)	X	X								Andienung am HKW Nord zur BS
2001 01	Papier und Pappe Erläuterung: Papier-Tonne (3-Tonnen-System); Weitergabe an ARGE Papier (DSD)	X	X								
2003 01	gemischte Siedlungsabfälle, hier a) Restmüll (3-Tonnen-System München) Umschlagen und Sortieren für Weitergabe zur V oder zum HKW Nord zur BS bzw. V (Notfallkonzept) b) getrennt erfasst Bioabfälle privater Haushalte und des Kleingewerbes (3-Tonnen-System München)	X	X								Andienung des Restmülls am HKW Nord zur BS
2003 02	Marktabfälle	X	X								Andienung des Restmülls am HKW Nord zur BS

Anmerkungen:

Spalte 1: *: gefährlicher Abfall

Abfallwirtschaftliche Tätigkeiten: E = Einsammeln; BF = Befördern; L = Lagern; BH = Behandeln; V = Verwerten; BS = Beseitigen; H = Handeln; VM = Vermitteln

Verwertungsverfahren / Beseitigungsverfahren: --

**Anlage 2 zum Zertifikat 12 150 8188 TMS / Geltungsbereich
Entsorgungsfachbetrieb gemäß § 52 KrW-/AbfG**



Umweltgutachter

Firma: Der Abfallwirtschaftsbetrieb München
der Landeshauptstadt München
Zentrale: Georg-Brauchle-Ring 29, D-80992 München
Beförderernummer: I162Q0010 (Containerdienst)
Beförderernummer: I162T2028 (Problemstoffsammlung)
Erzeugernummer: I162E9993 (Problemstoffsammlung)

Standorte Betriebshöfe:
Ost: Truderinger Straße 2 a, D-81677 München
Süd: Sachsenstraße 25, D-81543 München
Nord/West: Georg-Brauchle-Ring 29, D-80992 München
Erzeugernummer: I162E9989 (Zentrale, Betriebshöfe Nord/West)
Erzeugernummer: I162E9992 (Betriebshof Süd)
Erzeugernummer: I162E9994 (Betriebshof Ost)

Containerdienst

AVV-Code	AVV-Bezeichnung	Tätigkeiten								Anmerkung
		E	BF	L	BH	V	BS	H	VM	
0201 04	Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen)	X	X							3; 5
0301 04*	Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere, die gefährliche Stoffe enthalten		X							1; 2; 3; 5; 7
0301 05	Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen	X	X							1; 2; 3; 5; 7
1001 05	Reaktionsabfälle auf Kalziumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in fester Form	X	X							6; 7
1001 15	Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 14 fallen	X	X							6; 7
1001 19	Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 05, 10 01 07 und 10 01 18 fallen	X	X							6; 7
1501 01	Verpackungen aus Papier und Pappe	X	X							Auf der Basis von Verträgen mit Rücknahmesystemen
1501 02	Verpackungen aus Kunststoff	X	X							"
1501 03	Verpackungen aus Holz	X	X							1; 2; 3; 5; 7
1501 04	Verpackungen aus Metall	X	X							Auf der Basis von Verträgen mit Rücknahmesystemen
1501 05	Verbundverpackungen	X	X							"

Legende: 1 = Umschlagen und Sortieren auf der Deponie Nord/West (DNW); 2 = mechanische BH auf der DNW; 3 = Andienung am HKW Nord zur energetischen V; 4 = Andienung bzw. Anlieferung an der Deponie Nord-West zur BS oder V; 5 = Andienung zum HKW Nord zur BS; 6 = Weitergabe an externe Deponie; 7 = Weitergabe an Unternehmen zur BH bzw. V

Anmerkungen:

Spalte 1: *: gefährlicher Abfall

Abfallwirtschaftliche Tätigkeiten: E = Einsammeln; BF = Befördern; L = Lagern; BH = Behandeln; V = Verwerten; BS = Beseitigen; H = Handeln; VM = Vermitteln

Verwertungsverfahren / Beseitigungsverfahren: --

Anlage 2 zum Zertifikat 12 150 8188 TMS / Geltungsbereich Entsorgungsfachbetrieb gemäß § 52 KrW-/AbfG



Umweltgutachter

Firma: Der Abfallwirtschaftsbetrieb München
der Landeshauptstadt München
Zentrale: Georg-Brauchle-Ring 29, D-80992 München
Beförderernummer: I162Q0010 (Containerdienst)
Beförderernummer: I162T2028 (Problemstoffsammlung)
Erzeugernummer: I162E9993 (Problemstoffsammlung)

Standorte Betriebshöfe:
Ost: Truderinger Straße 2 a, D-81677 München
Süd: Sachsenstraße 25, D-81543 München
Nord/West: Georg-Brauchle-Ring 29, D-80992 München
Erzeugernummer: I162E9989 (Zentrale, Betriebshöfe Nord/West)
Erzeugernummer: I162E9992 (Betriebshof Süd)
Erzeugernummer: I162E9994 (Betriebshof Ost)

Containerdienst

AVV-Code	AVV-Bezeichnung	Tätigkeiten								Anmerkung
		E	BF	L	BH	V	BS	H	VM	
1701 01	Beton	X	X							6; 7
1701 02	Ziegel	X	X							6; 7
1701 03	Fliesen, Ziegel und Keramik	X	X							6; 7
1701 06*	Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten	X	X							6; 7
1701 07	Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen	X	X							6; 7
1702 01	Holz	X	X							1; 2; 3; 5; 7
1702 02	Glas	X	X							6; 7 (vorrangig)
1702 03	Kunststoff	X	X							3; 5
1702 04*	Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind		X							5; 6; 7
1703 02	Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen	X	X							6, 7
1703 03*	Kohlenteer und teerhaltige Produkte		X							Andienung am HKW Nord zur BS
1704 05	Eisen und Stahl	X	X							Weitergabe zur V

Legende: 1 = Umschlagen und Sortieren auf der Deponie Nord/West (DNW); 2 = mechanische BH auf der DNW; 3 = Andienung am HKW Nord zur energetischen V; 4 = Andienung bzw. Anlieferung an der Deponie Nord-West zur BS oder V; 5 = Andienung zum HKW Nord zur BS; 6 = Weitergabe an externe Deponie; 7 = Weitergabe an Unternehmen zur BH bzw. V

Anmerkungen:

Spalte 1: *: gefährlicher Abfall

Abfallwirtschaftliche Tätigkeiten: E = Einsammeln; BF = Befördern; L = Lagern; BH = Behandeln; V = Verwerten; BS = Beseitigen; H = Handeln; VM = Vermitteln

Verwertungsverfahren / Beseitigungsverfahren: --

**Anlage 2 zum Zertifikat 12 150 8188 TMS / Geltungsbereich
Entsorgungsfachbetrieb gemäß § 52 KrW-/AbfG**



Umweltgutachter

Firma: Der Abfallwirtschaftsbetrieb München
der Landeshauptstadt München
Zentrale: Georg-Brauchle-Ring 29, D-80992 München
Beförderernummer: I162Q0010 (Containerdienst)
Beförderernummer: I162T2028 (Problemstoffsammlung)
Erzeugernummer: I162E9993 (Problemstoffsammlung)

Standorte Betriebshöfe:
Ost: Truderinger Straße 2 a, D-81677 München
Süd: Sachsenstraße 25, D-81543 München
Nord/West: Georg-Brauchle-Ring 29, D-80992 München
Erzeugernummer: I162E9989 (Zentrale, Betriebshöfe Nord/West)
Erzeugernummer: I162E9992 (Betriebshof Süd)
Erzeugernummer: I162E9994 (Betriebshof Ost)

Containerdienst

AVV-Code	AVV-Bezeichnung	Tätigkeiten								Anmerkung
		E	BF	L	BH	V	BS	H	VM	
1704 07	gemischte Metalle	X	X							Weitergabe zur V
1704 10*	Kabel, die Öl, Kohlenteer oder andere gefährliche Stoffe enthalten		X							Weitergabe zur V
1704 11	Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen	X	X							Weitergabe zur V
1705 03*	Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten	X	X							6; 7
1705 04	Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen	X	X							6; 7
1705 05*	Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält		X							6; 7
1705 06	Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt	X	X							6; 7
1708 01*	Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind		X							6; 7
1708 02	Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen	X	X							6; 7
1709 03*	gemischte Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), die gefährliche Stoffe enthalten		X							3; 5; 6
1709 04	gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen	X	X							3; 5; 6
1801 04	Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden (z. B. Wund- und Gipsverbände, Wäsche, Einwegkleidung, Windeln)	X	X							Andienung an HKW Nord zur BS
1901 02	Eisenteile, aus der Rost- und Kesselasche entfernt	X	X							6; 7

Legende: 1 = Umschlagen und Sortieren auf der Deponie Nord/West (DNW); 2 = mechanische BH auf der DNW; 3 = Andienung am HKW Nord zur energetischen V; 4 = Andienung bzw. Anlieferung an der Deponie Nord-West zur BS oder V; 5 = Andienung zum HKW Nord zur BS; 6 = Weitergabe an externe Deponie; 7 = Weitergabe an Unternehmen zur BH bzw. V

Anmerkungen:

Spalte 1: *: gefährlicher Abfall

Abfallwirtschaftliche Tätigkeiten: E = Einsammeln; BF = Befördern; L = Lagern; BH = Behandeln; V = Verwerten; BS = Beseitigen; H = Handeln; VM = Vermitteln

Verwertungsverfahren / Beseitigungsverfahren: --

**Anlage 2 zum Zertifikat 12 150 8188 TMS / Geltungsbereich
Entsorgungsfachbetrieb gemäß § 52 KrW-/AbfG**



Umweltgutachter

Firma: Der Abfallwirtschaftsbetrieb München
der Landeshauptstadt München
Zentrale: Georg-Brauchle-Ring 29, D-80992 München
Beförderernummer: I162Q0010 (Containerdienst)
Beförderernummer: I162T2028 (Problemstoffsammlung)
Erzeugernummer: I162E9993 (Problemstoffsammlung)

Standorte Betriebshöfe:
Ost: Truderinger Straße 2 a, D-81677 München
Süd: Sachsenstraße 25, D-81543 München
Nord/West: Georg-Brauchle-Ring 29, D-80992 München
Erzeugernummer: I162E9989 (Zentrale, Betriebshöfe Nord/West)
Erzeugernummer: I162E9992 (Betriebshof Süd)
Erzeugernummer: I162E9994 (Betriebshof Ost)

Containerdienst

AVV-Code	AVV-Bezeichnung	Tätigkeiten								Anmerkung
		E	BF	L	BH	V	BS	H	VM	
1901 11*	Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken, die gefährliche Stoffe enthalten		X							6; 7
1901 12	Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 11 fallen	X	X							4; 6; 7
2001 01	Papier und Pappe	X	X							7
2001 02	Glas	X	X							6; 7 (vorrangig)
2001 23*	gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten	X	X							7
2001 28	Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 27 fallen	X	X							3; 5
2001 35*	gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01 23 fallen	X	X							7
2001 36	gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35	X	X							7
2001 37*	Holz, das gefährliche Stoffe enthält	X	X							3; 5; 7
2001 38	Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt	X	X							3; 5; 7
2001 39	Kunststoffe	X	X							3; 5; 7
2001 40	Metalle	X	X							7

Legende: 1 = Umschlagen und Sortieren auf der Deponie Nord/West (DNW); 2 = mechanische BH auf der DNW; 3 = Andienung am HKW Nord zur energetischen V; 4 = Andienung bzw. Anlieferung an der Deponie Nord-West zur BS oder V; 5 = Andienung zum HKW Nord zur BS; 6 = Weitergabe an externe Deponie; 7 = Weitergabe an Unternehmen zur BH bzw. V

Anmerkungen:

Spalte 1: *: gefährlicher Abfall

Abfallwirtschaftliche Tätigkeiten: E = Einsammeln; BF = Befördern; L = Lagern; BH = Behandeln; V = Verwerten; BS = Beseitigen; H = Handeln; VM = Vermitteln

Verwertungsverfahren / Beseitigungsverfahren: --

**Anlage 2 zum Zertifikat 12 150 8188 TMS / Geltungsbereich
Entsorgungsfachbetrieb gemäß § 52 KrW-/AbfG**



Umweltgutachter

Firma: Der Abfallwirtschaftsbetrieb München
der Landeshauptstadt München
Zentrale: Georg-Brauchle-Ring 29, D-80992 München
Beförderernummer: I162Q0010 (Containerdienst)
Beförderernummer: I162T2028 (Problemstoffsammlung)
Erzeugernummer: I162E9993 (Problemstoffsammlung)

Standorte Betriebshöfe:
Ost: Truderinger Straße 2 a, D-81677 München
Süd: Sachsenstraße 25, D-81543 München
Nord/West: Georg-Brauchle-Ring 29, D-80992 München
Erzeugernummer: I162E9989 (Zentrale, Betriebshöfe Nord/West)
Erzeugernummer: I162E9992 (Betriebshof Süd)
Erzeugernummer: I162E9994 (Betriebshof Ost)

Containerdienst

AVV-Code	AVV-Bezeichnung	Tätigkeiten								Anmerkung
		E	BF	L	BH	V	BS	H	VM	
2002 01	biologisch abbaubare Abfälle	X	X							1; 7
2002 03	andere nicht biologisch abbaubare Abfälle	X	X							5
2003 01	gemischte Siedlungsabfälle	X	X							1; 3; 5; 7
2003 02	Marktabfälle	X	X							5
2003 03	Straßenkehricht	X	X							6
2003 07	Sperrmüll	X	X							1; 3; 5; 7
2003 99	Siedlungsabfälle a.n.g.; hier: Korkabfälle ohne schädliche Verunreinigungen	X	X							7
2003 99	Siedlungsabfälle a.n.g.; hier: Wachsabfälle (Kerzenwachs)	X	X							7

Legende: 1 = Umschlagen und Sortieren auf der Deponie Nord/West (DNW); 2 = mechanische BH auf der DNW; 3 = Andienung am HKW Nord zur energetischen V; 4 = Andienung bzw. Anlieferung an der Deponie Nord-West zur BS oder V; 5 = Andienung zum HKW Nord zur BS; 6 = Weitergabe an externe Deponie; 7 = Weitergabe an Unternehmen zur BH bzw. V

Anmerkungen:

Spalte 1: *: gefährlicher Abfall

Abfallwirtschaftliche Tätigkeiten: E = Einsammeln; BF = Befördern; L = Lagern; BH = Behandeln; V = Verwerten; BS = Beseitigen; H = Handeln; VM = Vermitteln

Verwertungsverfahren / Beseitigungsverfahren: --

Anlage 3 zum Zertifikat 12 150 8188 TMS / Geltungsbereich Entsorgungsfachbetrieb gemäß § 52 KrW-/AbfG



Umweltgutachter

Firma: Der Abfallwirtschaftsbetrieb München
der Landeshauptstadt München
Zentrale: Georg-Brauchle-Ring 29, D-80992 München
Beförderernummer: I162Q0010 (Containerdienst)
Beförderernummer: I162T2028 (Problemstoffsammlung)
Erzeugernummer: I162E9993 (Problemstoffsammlung)

Standorte Wertstoffhöfe München:
Am Neubruch 23, Arnulfstr. 290, Bayerwaldstr. 33, Wilhelm-
Wagenfeld-Str. 5, Lerchenstr. 13, Lochhausener Str. 32,
Mauerseglerstr. 9, Savitsstr. 79, Thalkirchner Str. 260, Tischlerstr. 3,
Truderinger Str. 2a, Tübinger Str. 13

Wertstoffhöfe

AVV-Code	AVV-Bezeichnung	Tätigkeiten								Anmerkung
		E	BF	L	BH	V	BS	H	VM	
0301 04*	Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere, die gefährliche Stoffe enthalten Anmerkung: Im Rahmen der Sperrmüllabholung im Hol-System im Einzelfall möglich	X	X	X						1; 2; 3; 5
0301 05	Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen Anmerkung: Im Rahmen der Sperrmüllabholung im Hol-System im Einzelfall möglich	X	X	X						1; 2; 3; 5
1501 01	Verpackungen aus Papier und Pappe			X						Auf der Basis von Verträgen mit Rücknahmesystemen
1501 02	Verpackungen aus Kunststoff			X						"
1501 04	Verpackungen aus Metall			X						"
1501 05	Verbundverpackungen			X						"
1701 01	Beton			X						6, 7
1701 02	Ziegel			X						6, 7
1701 03	Fliesen, Ziegel und Keramik			X						6, 7
1702 01	Holz			X						1; 2; 3; 5, 7
1702 02	Glas			X						6, 7 (vorrangig)

Legende: 1 = Umschlagen und Sortieren auf der Deponie Nord/West (DNW); 2 = mechanische BH auf der DNW; 3 = Andienung am HKW Nord zur energetischen V; 4 = Andienung bzw. Anlieferung an der Deponie Nord-West zur BS oder V; 5 = Andienung zum HKW Nord zur BS; 6 = Weitergabe an externe Deponie; 7 = Weitergabe an Unternehmen zur BH bzw. V

Anmerkungen:

Spalte 1: *: gefährlicher Abfall

Abfallwirtschaftliche Tätigkeiten: E = Einsammeln; BF = Befördern; L = Lagern; BH = Behandeln; V = Verwerten; BS = Beseitigen; H = Handeln; VM = Vermitteln

Verwertungsverfahren / Beseitigungsverfahren: D15/R13

**Anlage 3 zum Zertifikat 12 150 8188 TMS / Geltungsbereich
Entsorgungsfachbetrieb gemäß § 52 KrW-/AbfG**



Umweltgutachter

Firma: Der Abfallwirtschaftsbetrieb München
der Landeshauptstadt München
Zentrale: Georg-Brauchle-Ring 29, D-80992 München
Beförderernummer: I162Q0010 (Containerdienst)
Beförderernummer: I162T2028 (Problemstoffsammlung)
Erzeugernummer: I162E9993 (Problemstoffsammlung)

Standorte Wertstoffhöfe München:
Am Neubruch 23, Arnulfstr. 290, Bayerwaldstr. 33, Wilhelm-
Wagenfeld-Str. 5, Lerchenstr. 13, Lochhausener Str. 32,
Mauerseglerstr. 9, Savitsstr. 79, Thalkirchner Str. 260, Tischlerstr. 3,
Truderinger Str. 2a, Tübinger Str. 13

Wertstoffhöfe

AVV-Code	AVV-Bezeichnung	Tätigkeiten								Anmerkung
		E	BF	L	BH	V	BS	H	VM	
1702 03	Kunststoff			X						Andienung am HKW Nord zur BS
1702 04*	Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind			X						1; 2; 5; 7
1703 02	Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen			X						6; 7
1703 03*	Kohlenteer und teerhaltige Produkte			X						6; 7
1704 05	Eisen und Stahl			X						7
1704 07	gemischte Metalle			X						7
1704 10*	Kabel, die Öl, Kohlenteer oder andere gefährliche Stoffe enthalten			X						7
1704 11	Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen			X						7
1708 01*	Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind			X						6; 7
1708 02	Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen			X						6; 7
2001 01	Papier und Pappe			X						7
2001 10	Bekleidung			X						7
2001 11	Textilien			X						7

Legende: 1 = Umschlagen und Sortieren auf der Deponie Nord/West (DNW); 2 = mechanische BH auf der DNW; 3 = Andienung am HKW Nord zur energetischen V; 4 = Andienung bzw. Anlieferung an der Deponie Nord-West zur BS oder V; 5 = Andienung zum HKW Nord zur BS; 6 = Weitergabe an externe Deponie; 7 = Weitergabe an Unternehmen zur BH bzw. V

Anmerkungen:

Spalte 1: *: gefährlicher Abfall

Abfallwirtschaftliche Tätigkeiten: E = Einsammeln; BF = Befördern; L = Lagern; BH = Behandeln; V = Verwerten; BS = Beseitigen; H = Handeln; VM = Vermitteln

Verwertungsverfahren / Beseitigungsverfahren: D15/R13

**Anlage 3 zum Zertifikat 12 150 8188 TMS / Geltungsbereich
Entsorgungsfachbetrieb gemäß § 52 KrW-/AbfG**



Umweltgutachter

Firma: Der Abfallwirtschaftsbetrieb München
der Landeshauptstadt München
Zentrale: Georg-Brauchle-Ring 29, D-80992 München
Beförderernummer: I162Q0010 (Containerdienst)
Beförderernummer: I162T2028 (Problemstoffsammlung)
Erzeugernummer: I162E9993 (Problemstoffsammlung)

Standorte Wertstoffhöfe München:
Am Neubruch 23, Arnulfstr. 290, Bayerwaldstr. 33, Wilhelm-
Wagenfeld-Str. 5, Lerchenstr. 13, Lochhausener Str. 32,
Mauerseglerstr. 9, Savitsstr. 79, Thalkirchner Str. 260, Tischlerstr. 3,
Truderinger Str. 2a, Tübinger Str. 13

Wertstoffhöfe

AVV-Code	AVV-Bezeichnung	Tätigkeiten								Anmerkung
		E	BF	L	BH	V	BS	H	VM	
2001 23*	gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten Anmerkung: Zusätzlich Kühlgerätemobil im Hol-System			X						7
2001 28	Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 27 fallen			X						5
2001 35*	gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01 23 fallen			X						7
2001 36	gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35			X						7
2001 37*	Holz, das gefährliche Stoffe enthält			X						1; 2; 3; 5
2001 38	Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt			X						1; 2; 3; 5
2001 39	Kunststoffe			X						3; 5; 7
2001 40	Metalle			X						7
2002 01	biologisch abbaubare Abfälle			X						7
2003 07	Sperrmüll	X	X	X						1; 3; 5; 7
2003 99	Siedlungsabfälle a.n.g.; hier Korkabfälle ohne schädliche Verunreinigungen			X						7
2003 99	Siedlungsabfälle a.n.g.; hier Wachsabfälle (Kerzenwachs) ohne schädliche Verunreinigungen			X						7

Legende: 1 = Umschlagen und Sortieren auf der Deponie Nord/West (DNW); 2 = mechanische BH auf der DNW; 3 = Andienung am HKW Nord zur energetischen V; 4 = Andienung bzw. Anlieferung an der Deponie Nord-West zur BS oder V; 5 = Andienung zum HKW Nord zur BS; 6 = Weitergabe an externe Deponie; 7 = Weitergabe an Unternehmen zur BH bzw. V

Anmerkungen:

Spalte 1: *: gefährlicher Abfall

Abfallwirtschaftliche Tätigkeiten: E = Einsammeln; BF = Befördern; L = Lagern; BH = Behandeln; V = Verwerten; BS = Beseitigen; H = Handeln; VM = Vermitteln

Verwertungsverfahren / Beseitigungsverfahren: D15/R13

**Anlage 4 zum Zertifikat 12 150 8188 TMS / Geltungsbereich
Entsorgungsfachbetrieb gemäß § 52 KrW-/AbfG**



Umweltgutachter

Firma: Der Abfallwirtschaftsbetrieb München
der Landeshauptstadt München
Zentrale: Georg-Brauchle-Ring 29, D-80992 München
Beförderernummer: I162Q0010 (Containerdienst)
Beförderernummer: I162T2028 (Problemstoffsammlung)
Erzeugernummer: I162E9993 (Problemstoffsammlung)

Standort: Georg-Brauchle-Ring 29, D-80992 München
und alle Sammelstellen auf den Wertstoffhöfen

Problemstoffentsorgung

AVV-Code	AVV-Bezeichnung	Tätigkeiten								Anmerkung
		E	BF	L	BH	V	BS	H	VM	
0201 08*	Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die gefährliche Stoffe enthalten	X	X	X						Andienung GSB
0201 09	Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft mit Ausnahme derjenigen, die unter 02 01 08 fallen	X	X	X						Andienung GSB
0705 99	Abfälle a. n. g; hier: nicht differenziert zuordenbare Einzelanlieferungen (z.B. Apotheken)	X	X	X						
1302 08*	andere Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle	X	X	X						Andienung GSB
1406 02*	andere halogenierte Lösemittel und Lösemittelgemische	X	X	X						Andienung GSB
1502 02*	Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfiler a. n. g.), Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind	X	X	X						Andienung GSB
1502 03	Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, die unter 15 02 02 fallen	X	X	X						Andienung GSB
1602 09*	Transformatoren und Kondensatoren, die PCB enthalten	X	X	X						Andienung GSB
1602 12*	gebrauchte Geräte, die freies Asbest enthalten	X	X	X						Behandlung durch Entsorgungsfachbetriebe; Beseitigung (externe Deponie)
1605 04*	gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen)	X	X	X						Andienung GSB
1605 05	Gase in Druckbehältern mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 05 04 fallen	X	X	X						Andienung GSB
1605 07*	gebrauchte anorganische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten	X	X	X						Andienung GSB

Legende: 1 = Umschlagen und Sortieren auf der Deponie Nord/West (DNW); 2 = mechanische BH auf der DNW; 3 = Andienung am HKW Nord zur energetischen V; 4 = Andienung bzw. Anlieferung an der Deponie Nord-West zur BS oder V; 5 = Andienung zum HKW Nord zur BS; 6 = Weitergabe an externe Deponie; 7 = Weitergabe an Unternehmen zur BH bzw. V

Anmerkungen:

Spalte 1: *: gefährlicher Abfall

Abfallwirtschaftliche Tätigkeiten: E = Einsammeln; BF = Befördern; L = Lagern; BH = Behandeln; V = Verwerten; BS = Beseitigen; H = Handeln; VM = Vermitteln

Verwertungsverfahren / Beseitigungsverfahren: D15/R13

**Anlage 4 zum Zertifikat 12 150 8188 TMS / Geltungsbereich
Entsorgungsfachbetrieb gemäß § 52 KrW-/AbfG**



Umweltgutachter

Firma: Der Abfallwirtschaftsbetrieb München
der Landeshauptstadt München
Zentrale: Georg-Brauchle-Ring 29, D-80992 München
Beförderernummer: I162Q0010 (Containerdienst)
Beförderernummer: I162T2028 (Problemstoffsammlung)
Erzeugernummer: I162E9993 (Problemstoffsammlung)

Standort: Georg-Brauchle-Ring 29, D-80992 München
und alle Sammelstellen auf den Wertstoffhöfen

Problemstoffentsorgung

AVV-Code	AVV-Bezeichnung	Tätigkeiten								Anmerkung
		E	BF	L	BH	V	BS	H	VM	
1605 08*	gebrauchte organische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten	X	X	X						Andienung GSB
1605 09	gebrauchte Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 05 06, 16 05 07 oder 16 05 08 fallen	X	X	X						Andienung GSB
1606 01*	Bleibatterien	X	X	X						Weitergabe zur V
1606 02*	Ni-Cd-Batterien	X	X	X						Andienung GSB
1606 03*	Quecksilber enthaltende Batterien	X	X	X						Andienung GSB
1606 04	Alkalibatterien (außer 16 06 03)	X	X	X						Andienung GSB
1606 05	andere Batterien und Akkumulatoren	X	X	X						Andienung GSB
1706 01*	Dämmmaterial, das Asbest enthält	X	X	X						Beseitigung (externe Deponie)
1706 03*	anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält	X	X	X						"
1706 05*	asbesthaltige Baustoffe	X	X	X						"
2001 13*	Lösemittel	X	X	X						Andienung GSB
2001 14*	Säuren	X	X	X						Andienung GSB
2001 15*	Laugen	X	X	X						Andienung GSB

Legende: 1 = Umschlagen und Sortieren auf der Deponie Nord/West (DNW); 2 = mechanische BH auf der DNW; 3 = Andienung am HKW Nord zur energetischen V; 4 = Andienung bzw. Anlieferung an der Deponie Nord-West zur BS oder V; 5 = Andienung zum HKW Nord zur BS; 6 = Weitergabe an externe Deponie; 7 = Weitergabe an Unternehmen zur BH bzw. V

Anmerkungen:

Spalte 1: *: gefährlicher Abfall

Abfallwirtschaftliche Tätigkeiten: E = Einsammeln; BF = Befördern; L = Lagern; BH = Behandeln; V = Verwerten; BS = Beseitigen; H = Handeln; VM = Vermitteln

Verwertungsverfahren / Beseitigungsverfahren: D15/R13

**Anlage 4 zum Zertifikat 12 150 8188 TMS / Geltungsbereich
Entsorgungsbetrieb gemäß § 52 KrW-/AbfG**



Umweltgutachter

Firma: Der Abfallwirtschaftsbetrieb München
der Landeshauptstadt München
Zentrale: Georg-Brauchle-Ring 29, D-80992 München
Beförderernummer: I162Q0010 (Containerdienst)
Beförderernummer: I162T2028 (Problemstoffsammlung)
Erzeugernummer: I162E9993 (Problemstoffsammlung)

Standort: Georg-Brauchle-Ring 29, D-80992 München
und alle Sammelstellen auf den Wertstoffhöfen

Problemstoffentsorgung

AVV-Code	AVV-Bezeichnung	Tätigkeiten								Anmerkung
		E	BF	L	BH	V	BS	H	VM	
2001 17*	Fotochemikalien	X	X	X						Weitergabe zur Verwertung
2001 19*	Pestizide	X	X	X						Andienung GSB
2001 21*	Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle	X	X	X						Weitergabe zur Verwertung
2001 27*	Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten	X	X	X						Andienung GSB
2001 28	Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 27 fallen	X	X	X						Andienung am HKW Nord zur BS
2001 29*	Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten	X	X	X						Andienung GSB
2001 30	Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 29 fallen	X	X	X						Andienung am HKW Nord zur BS
2001 32	Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 31 fallen	X	X	X						"
2001 33*	Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen, sowie gemischte Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten	X	X	X						Andienung GSB
2001 34	Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 33 fallen	X	X	X						Andienung GSB
2001 40	Metalle: hier Blei und Quecksilber	X	X	X						Weitergabe zur Verwertung
2001 99	sonstige Fraktionen a. n.g.; hier: Druckgaspackungen, Aerosole	X	X	X						Andienung GSB und zur V

Legende: 1 = Umschlagen und Sortieren auf der Deponie Nord/West (DNW); 2 = mechanische BH auf der DNW; 3 = Andienung am HKW Nord zur energetischen V; 4 = Andienung bzw. Anlieferung an der Deponie Nord-West zur BS oder V; 5 = Andienung zum HKW Nord zur BS; 6 = Weitergabe an externe Deponie; 7 = Weitergabe an Unternehmen zur BH bzw. V

Anmerkungen:

Spalte 1: *: gefährlicher Abfall

Abfallwirtschaftliche Tätigkeiten: E = Einsammeln; BF = Befördern; L = Lagern; BH = Behandeln; V = Verwerten; BS = Beseitigen; H = Handeln; VM = Vermitteln

Verwertungsverfahren / Beseitigungsverfahren: D15/R13

**Anlage 5 zum Zertifikat 12 150 8188 TMS / Geltungsbereich
Entsorgungsfachbetrieb gemäß § 52 KrW-/AbfG**



Umweltgutachter

Firma: Der Abfallwirtschaftsbetrieb München
der Landeshauptstadt München
Zentrale: Georg-Brauchle-Ring 29, D-80992 München

Standort: Entsorgungspark Freimann
Werner-Heisenberg-Allee 62, D-80939 München
Entsorgungnummer: I162B1002 (Deponie Nord-West)
Entsorgungnummer: I162S0006 (Zwischenlager)
Erzeugernummer: I162E9991 (Entsorgungspark Freimann)

Entsorgungspark Freimann (Deponie Nord-West mit Anlage zur zeitweiligen Lagerung von Abfällen)

AVV-Code	AVV-Bezeichnung	Tätigkeiten								Anmerkung
		E	BF	L	BH	V	BS	H	VM	
010409	Abfälle von Sand und Ton			X						1)
060899	Abfälle a.n.g. (hier Siliciumabfälle)			X						1)
120117	Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 120116 fallen			X						1)
150203	Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, die unter 150202 fallen (hier nur Kieselgur)			X						1)
160212*	Gebrauchte Geräte, die freies Asbest enthalten(hier nur Brandschutztüren und -klappen)			X						1)
170603*	Anders Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält			X						1)
170604	Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 170601 und 170603 fällt			X						1)
170605*	Asbesthaltige Baustoffe			X						1)
170802	Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 170801 fallen			X						1)
1901 12	Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 11 fallen					X	X			2)
200102	Glas			X						1)

- 1) Beschränkt auf die zeitweilige Lagerung am Standort Deponie Nord-West gemäß Bescheid der Landeshauptstadt München/Referat für Umwelt und Gesundheit vom 17.04.2009/Az. 176-G/08-2 mit ergänzendem Schreiben vom 29.04.2009
- 2) Ablagerung auf der Deponie Nord-West (seit 16.07.2009 der Deponieklasse I zugeordnet) zur Beseitigung sowie ggf. zur Verwertung im Deponiebau; hier: beschränkt auf Abfall, der den Annahmekriterien für Deponien der Deponieklasse I entspricht.

Anmerkungen:

Spalte 1: *: gefährlicher Abfall

Abfallwirtschaftliche Tätigkeiten: E = Einsammeln; BF = Befördern; L = Lagern; BH = Behandeln; V = Verwerten; BS = Beseitigen; H = Handeln; VM = Vermitteln

Verwertungsverfahren / Beseitigungsverfahren: D1/D15/R13

16.03.2011

TÜV SÜD Umweltgutachter GmbH, Ridlerstr. 65, D-80339 München, Tel. 089/5791-1030, Fax. 089/5791-2192

Seite 1 von 1

**Anlage 6 zum Zertifikat 12 150 8188 TMS / Geltungsbereich
Entsorgungsfachbetrieb gemäß § 52 KrW-/AbfG**



Umweltgutachter

Firma: Der Abfallwirtschaftsbetrieb München der
Landeshauptstadt München
Zentrale: Georg-Brauchle-Ring 29, D-80992 München

Standort: Entsorgungspark Freimann
Werner-Heisenberg-Allee 62, D-80939 München
Entsorgungnummer: I162B1002 (Deponie Nord-West)
Entsorgungnummer: I162S0006 (Zwischenlager)
Erzeugernummer: I162E9991 (Entsorgungspark Freimann)

Entsorgungspark Freimann (Trockenfermentationsanlage)

AVV-Code	AVV-Bezeichnung	Tätigkeiten								Anmerkung
		E	BF	L	BH	V	BS	H	VM	
020103	Abfälle aus pflanzlichem Gewebe Hier: Spelze, Spelzen- und Getreidestaub, Futtermittelabfälle			X	X	X				1)
020106	Tierische Ausscheidungen, Gülle/Jauche und Stallmist (einschließlich verdorbenes Stroh), Abwässer, getrennt gesammelt und extern behandelt Hier: Geflügelkot, Schweine- und Rindergülle, Mist, Altstroh			X	X	X				Kein infektiöser Mist, 1)
020107	Abfälle aus der Forstwirtschaft Hier: Rinden, Holz, Holzreste			X	X	X				2)
020199	Abfälle a.n.g. Hier: Pilzsubstratrückstände			X	X	X				Abgetragene Substrate aus der Speisepilzherstellung; Abtötung der Kulturen durch Dämpfung
020202	Abfälle aus tierischem Gewebe Hier: Borsten und Hornabfälle, einschließlich Rinderhaaren aus haarerhaltendem Äscherprozess.			X	X	X				3)
020299	Abfälle a.n.g. Hier: Gelatinerückstände, Federn, Magen- und Darminhalte			X	X	X				3)
020304	Für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe Hier: überlagerte Nahrungsmittel, Rückstände aus der Konservenfabrikation, überlagerte Genussmittel, Tabakstaub, -grus, -rippen, -schlamm, Zigarettenfehlchargen, Fabrikationsrückstände von Kaffee, Tee und Kakao, Ölsaatenrückstände usw.			X	X	X				3)
020399	Abfälle a.n.g. Hier: Bleicherde, Würzmittelrückständen, Melasserückstände, Rückstände aus der Kartoffel-, Mais- oder Reisstärkeherstellung			X	X	X				4)

Anmerkungen:

Spalte 1: *: gefährlicher Abfall

Abfallwirtschaftliche Tätigkeiten: **E** = Einsammeln; **BF** = Befördern; **L** = Lagern; **BH** = Behandeln; **V** = Verwerten; **BS** = Beseitigen; **H** = Handeln; **VM** = Vermitteln

Verwertungsverfahren / Beseitigungsverfahren: **R 1/R 3**

**Anlage 6 zum Zertifikat 12 150 8188 TMS / Geltungsbereich
Entsorgungsfachbetrieb gemäß § 52 KrW-/AbfG**



Umweltgutachter

Firma: Der Abfallwirtschaftsbetrieb München der
Landeshauptstadt München
Zentrale: Georg-Brauchle-Ring 29, D-80992 München

Standort: Entsorgungspark Freimann
Werner-Heisenberg-Allee 62, D-80939 München
Entsorgungernummer: I162B1002 (Deponie Nord-West)
Entsorgungernummer: I162S0006 (Zwischenlager)
Erzeugernummer: I162E9991 (Entsorgungspark Freimann)

Entsorgungspark Freimann (Trockenfermentationsanlage)

AVV-Code	AVV-Bezeichnung	Tätigkeiten								Anmerkung
		E	BF	L	BH	V	BS	H	VM	
020501	Für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe Hier: überlagerte Lebensmittel			X	X	X				1), 3)
020601	Für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe Hier: überlagerte Lebensmittel, Teigabfälle			X	X	X				3)
020701	Abfälle aus der Wäsche, Reinigung und mechanischen Zerkleinerung des Rohmaterials Hier: verbrauchte Filter- und Aufsaugmassen (Kieselgur), Aktivierden, Aktivkohle			X	X	X				5)
020799	Abfälle a.n.g. Hier: Malztreber, Malzkeime, Malzstaub, Hopfentreber, Trester und Weintrub, Hefe und hefeähnliche Rückstände			X	X	X				6)
030101	Rinden- und Korkabfälle Hier: Rinden			X	X	X				7)
030105	Sägemehl, Späne, Abschnitte, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 030104 * fallen Hier: Sägemehl und Sägespäne, Holzwolle			X	X	X				8)
030301	Rinden- und Holzabfälle			X	X	X				7)
040221	Abfälle aus unbehandelten Textilfasern Hier: Zellulosefaserabfälle, Pflanzenfaserabfälle, Wollabfälle			X	X	X				3)
070514	Feste Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 070513* fallen Hier: Trester von Heilpflanzen, Pilzmyzel, Pilzsubstratrückstände, Proteinabfälle			X	X	X				9)
190901	Feste Abfälle aus der Erstfiltration und Siebrückstände Hier: Mähgut			X	X	X				

Anmerkungen:

Spalte 1: *: gefährlicher Abfall

Abfallwirtschaftliche Tätigkeiten: E = Einsammeln; BF = Befördern; L = Lagern; BH = Behandeln; V = Verwerten; BS = Beseitigen; H = Handeln; VM = Vermitteln

Verwertungsverfahren / Beseitigungsverfahren: R 1/R 3

**Anlage 6 zum Zertifikat 12 150 8188 TMS / Geltungsbereich
Entsorgungsfachbetrieb gemäß § 52 KrW-/AbfG**



Umweltgutachter

Firma: Der Abfallwirtschaftsbetrieb München der
Landeshauptstadt München
Zentrale: Georg-Brauchle-Ring 29, D-80992 München

Standort: Entsorgungspark Freimann
Werner-Heisenberg-Allee 62, D-80939 München
Entsorgungernummer: I162B1002 (Deponie Nord-West)
Entsorgungernummer: I162S0006 (Zwischenlager)
Erzeugernummer: I162E9991 (Entsorgungspark Freimann)

Entsorgungspark Freimann (Trockenfermentationsanlage)

AVV-Code	AVV-Bezeichnung	Tätigkeiten								Anmerkung
		E	BF	L	BH	V	BS	H	VM	
200101	Papier und Pappe Hier: Altpapier			X	X	X				Nur Zugabe in kleinen Mengen (max. 10 Gew. -%) zulässig. Zugabe von Hochglanzpapier und von Papier aus Alltapeten ist nicht zulässig
200108	Biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle Hier: Küchen- und Kantinenabfälle			X	X	X				3), 10)
200201	Biologisch abbaubare Abfälle Hier: Garten- und Parkabfälle, Landschaftspflegeabfälle, Gehölzrodungsrückstände, pflanzliche Bestandteile des Teilsels			X	X	X				11), 1)
200301	Gemischte Siedlungsabfälle Hier: nur getrennt erfasste Bioabfälle des Hausmülls (Biotonne)			X	X	X				
200302	Markabfälle Hier: nur getrennt erfasste, biologisch abbaubare Fraktion			X	X	X				3), 12)

Zu Spalte Anmerkungen: Beschränkungen und ergänzende Hinweise gemäß immissionsschutzrechtlicher Genehmigungen vom 02.07.2007/Az.176-G/06-7.

- 1) Materialien dürfen, auch als Bestandteil eines Gemisches, auf Dauergrünlandflächen aufgebracht werden.
- 2) Naturbelassene Rinde, naturbelassenes Holz oder naturbelassene Holzreste dürfen auch nach entsprechender Zerkleinerung im Rahmen einer Kompostierung auch solchen Bioabfällen als Zuschlagstoffe zugegeben werden, die auf Dauergrünland aufgebracht werden.
- 3) Verwertung nur, soweit Bestimmungen des TierNebG, TierSG sowie der hierzu erlassenen Rechtsverordnungen oder der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 dem nicht entgegenstehen.

Anmerkungen:

Spalte 1: *: gefährlicher Abfall

Abfallwirtschaftliche Tätigkeiten: E = Einsammeln; BF = Befördern; L = Lagern; BH = Behandeln; V = Verwerten; BS = Beseitigen; H = Handeln; VM = Vermitteln

Verwertungsverfahren / Beseitigungsverfahren: R 1/R 3

Anlage 6 zum Zertifikat 12 150 8188 TMS / Geltungsbereich Entsorgungsfachbetrieb gemäß § 52 KrW-/AbfG



Umweltgutachter

Firma: Der Abfallwirtschaftsbetrieb München der
Landeshauptstadt München
Zentrale: Georg-Brauchle-Ring 29, D-80992 München

Standort: Entsorgungspark Freimann
Werner-Heisenberg-Allee 62, D-80939 München
Entsorgernummer: I162B1002 (Deponie Nord-West)
Entsorgernummer: I162S0006 (Zwischenlager)
Erzeugernummer: I162E9991 (Entsorgungspark Freimann)

Entsorgungspark Freimann (Trockenfermentationsanlage)

- 4) Melasserückstände sowie Rückstände aus der Kartoffel-, Mais- und Reisstärkeherstellung dürfen, auch als Bestandteil eines Gemisches, auf Dauergrünland aufgebracht werden.
- 5) Kieselgure dürfen nur in getrocknetem Zustand aufgebracht werden. Sie sind unmittelbar nach der Aufbringung in den Boden einzuarbeiten.
- 6) Mit Ausnahme von Trester dürfen Materialien, auch als Bestandteil eines Gemisches auf Dauergrünland aufgebracht werden.
- 7) Rinden von Bäumen und Sträuchern von Straßenrändern dürfen nur dann einer Verwertung zugeführt werden, wenn durch Untersuchung festgestellt worden ist, dass Schwermetallgehalte nach § 4 BioAbfV nicht überschritten werden. Naturbelassene, unbehandelte Materialien dürfen, auch als Bestandteil eines Gemisches, auf Dauergrünland aufgebracht werden.
- 8) Nur aus unbehandeltem Holz. Sägemehl und Sägespäne aus naturbelassenem, unbehandeltem Holz aus dem Bereich der Holzverarbeitung dürfen solchen Bioabfällen im Rahmen der Kompostierung zugegeben werden, die auf Dauergrünland aufgebracht werden.
- 9) Pilzmyzel ist nur nach Einzelfallprüfung durch RGU-UW32 verwertbar und wenn keine Arzneimittelreste enthalten sind.
- 10) Materialien dürfen, auch als Bestandteil eines Gemisches, nur dann auf Dauergrünland aufgebracht werden, wenn sie zuvor einer Pasteurisierung (70 °C; mindestens 1 h) unterzogen wurden.
- 11) Grün- und Strauchschnitt von Straßenrändern oder von Industriestandorten sowie pflanzliche Bestandteile des Treibselns dürfen nur dann einer Verwertung zugeführt werden, wenn durch Untersuchung festgestellt worden ist, dass Schwermetallgehalte nach § 4 BioAbfV nicht überschritten werden. Materialien dürfen, auch als Bestandteil eines Gemisches, auf Dauergrünland aufgebracht werden.
- 12) Getrennt erfasste Materialien pflanzlicher Herkunft dürfen, auch als Bestandteil eines Gemisches, auf Dauergrünland aufgebracht werden.

Verwerten: Erzeugung elektrischer Energie aus Biogas, Verwerten von Gärrückständen z.B. im Garten- und Landschaftsbau

Anmerkungen:

Spalte 1: *: gefährlicher Abfall

Abfallwirtschaftliche Tätigkeiten: **E** = Einsammeln; **BF** = Befördern; **L** = Lagern; **BH** = Behandeln; **V** = Verwerten; **BS** = Beseitigen; **H** = Handeln; **VM** = Vermitteln

Verwertungsverfahren / Beseitigungsverfahren: **R 1/R 3**